

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED)

Tema: Asistencia Técnica 2018

Unidad: Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres

CAMPO	SIGNIFICADO DE C/CAMPO
ESTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<p>Se describe el estado del expediente técnico que se encuentra en asistencia técnica, como se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> * <u>POR REVISAR</u>: El expediente ha ingresado a la UGRD para su revisión por parte del área técnica. * <u>AL 20% (REPLANTEO ARQUIT.)</u>: Se encuentra en proceso de planteamiento arquitectónico. * <u>AL 50% (EN ESPECIALID.)</u>: Se encuentra en desarrollo de especialidades (estructuras, eléctricas, sanitarias) y detalles. * <u>AL 85% (FALTA PPTO DE OBRA)</u>: Ya se culminaron las especialidades y se encuentra en proceso de Presupuesto. * <u>AL 100% (CULMINADA)</u>: Asistencia Técnica culminada.
NÚMERO DE LOCALES EDUCATIVOS POR ESTADO	Este campo muestra el número de locales educativos según estado del expediente Técnico.
NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	Este campo refleja el número de alumnos beneficiarios a nivel regional de acuerdo a la información actual de ESCALE.
REGIONES	Este campo lista las regiones a las que se les brinda Asistencia Técnica